

УЧАСТОК СБОРКИ КОРОБЧАТЫХ БАЛОК

Подготовка заготовок стенок и поясов под сварку

Перед стыковкой стенок и поясов производится подготовка заготовок под сварку. Форма разделки кромок характеризуется углом их скоса, размером притупления и зазором между свариваемыми кромками. Она зависит от типа сварного соединения, толщины свариваемых элементов и применяемого способа сварки согласно требованиям ГОСТ 14771-76. Основная цель разделочных операций – обеспечение глубокого и полного провара по всей глубине и длине сварного шва.

100% ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
материалов и комплектующих

ГОСТ
обязательное соответствие

ШИРОКАЯ БАЗА
проверенных поставщиков

